



АВТОМАТИЧНИЙ СТРИПЕР HS-D1

Керівництво з експлуатації. Паспорт



Редакція 1



1. Призначення:

Автоматичний стріпера HS-D1 товарного знака TNSy (далі стріпера) призначений для зняття ізоляції з жили проводів, а також для зняття оболонки із плоских проводів при електромонтажних роботах.

Увага! Не рекомендується зняття зовнішньої оболонки з дроту ШВВП з одночасним заповненням проміжків між жилами, оскільки це може привести до поломки інструменту! (приклад заповнення проміжків між жилами наведено на рисунках 1 та 2)




Рис.1. Оболонка із заповненням проміжків між жилами




Рис.2. Оболонка без заповнення проміжків між жилами

2. Комплектація:

У комплект поставки входять:

- Автоматичний стріпера – 1 шт.
- Упаковка (блістер) – 1 шт

3. Технічні характеристики:

3.1 Основні технічні дані стріпера наведено у таблиці 1.

3.2. Характеристики стріпера представлена на рисунку 3 та 4

3.1 Таблиця 1. Основні технічні дані стріпера

Найменування параметру	Значення
	HS-D1
Переріз проводу, що зачищається, мм ²	0,5-6,0
Модуль для різання дротів	стандарт
Різання дротів перетином, мм ²	до 6
Ширина захвату губок, мм	10
Регулятор зняття ізоляції	+
Гвинт мікроналаштування	+
Довжина, мм	205
Вага стріпера, кг	0,310

* не розрахований на жорстку ПВХ ізоляцію.

При надмірному зусиллі є ймовірність виходу з ладу інструменту.



3.2 Характеристики стрипера

Рисунок 3. Зовнішній вигляд стрипера




Рисунок 4. Модуль для опресування



Модуль для опресування: призначений для опресування ізольованих гільз та наконечників перетином від 0,5 до 6 мм (Е, SV, RV, MDD, FDD) та неізольованих гільз та наконечників перетином від 0,5 до 6 мм (ГМЛ, SC).

Увага!

Модулі для опресування не забезпечують якість обтиску рівня спеціалізованого інструменту призначеного для цих цілей, а є лише додатковим елементом інструменту.



4. Заходи безпеки:

- 4.1 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!** проводити різання проводів та (або) видалення ізоляції з проводів, що знаходяться під напругою.
- 4.2 Використовуйте інструмент відповідно до його призначення.
- 4.3. У разі виявлення некоректної роботи інструменту або у разі виявлення несправностей припиніть його використання.

5. Експлуатація:

- 5.1 Витягти стріппер із упаковки.
- 5.2 Встановіть регулятор зусиль у оптимальне положення для зачистки дроту. При встановленні врахуйте величину перерізу дроту, клас жили, а також товщину та твердість ізоляції.
- 5.3. Для дротів мінімальних перерізів у робочому діапазоні обертайте регулятор у бік "мінус", для дротів максимального перерізу, а також для дротів з твердою жорсткою ізоляцією - у бік "плюс".
- 5.4. Встановіть провід у зоні зняття ізоляції між притискними губками до упору в регулятор довжини.
- 5.5. Зведіть рукоятки інструменту, при цьому механізм інструменту з притискними губками буде приведений у дію, що забезпечить знімання ізоляції з жили дроту.
- 5.6. Після того, як зусилля на рукоятки буде ослаблене, зворотна пружина поверне рукоятки у вихідне положення.
- 5.7. Після виконання всіх робіт очистити стріппер від сторонніх предметів та укласти в упаковку.
- 5.8. Інструмент неремонтопридатний. У разі виявлення несправності утилізувати.
- 5.9. При тривалій перерві у використанні стріппера, з метою запобігання корозії поверхонь ножів та їх ріжучих кромок, ножі стріппера необхідно змастити мастилом.
- 5.10. У разі поломки пружини демонтуйте ті, що вийшли з ладу та встановіть справні. В інструменті використовуються дві пружини: з лицьового боку інструменту під гвинтом фіксації та з тильної - під пластиковою кришкою.

Увага!

Під час роботи намагайтесь проводити тиск на рукоятки швидким, чітким рухом. Плавний тиск на рукоятки негативно позначиться на якості зняття ізоляції.

Не рекомендується зняття зовнішньої оболонки з дроту ШВВП з одночасним заповненням проміжків між жилами, оскільки це може привести до поломки інструменту!

6. Транспортування та зберігання:

- 6.1 Транспортування стріппера проводиться будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що забезпечує запобігання упакованого стріппера від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи.
- 6.2. Зберігання інструмента здійснюється в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією. При зберіганні не допускається конденсація вологи та зледеніння.
- 6.3. Автоматичний стріппер не підлягає утилізації як побутові відходи. При утилізації необхідно розділити деталі стріппера за видами матеріалів і здати в спеціалізовані організації з приймання та переробки вторинної сировини.



7. Гарантійні зобов'язання:

7.1. Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та неправильної експлуатації.

Виготовлено на замовлення ТОВ “Techno Systems” №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167

У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника:
ТОВ «Інтерхіл»

Україна, 61157, м.Харків
вул. Москалівська, буд.167-Е5
тел.: +38(057)784-07-48
Email: info@tnsy.com.ua